

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## NGAI LIK INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

( 毅 力 工 業 集 團 有 限 公 司 ) \*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：332)

### 自願公佈

此乃本公司自願發表之公佈。

毅力工業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)謹此公佈，在二零零九年三月五日早上，本公司位於中國清遠的印刷線路板(「PCB」)生產廠房不幸失火(「意外」)。

由於發生意外，本集團生產PCB之廠房其中的若干機器、設備及存貨均有損毀，根據本集團初步估算，直接的損毀及損失估計約為13,000,000港元，其中有關固定資產之損失估計約為8,000,000港元，而有關存貨及電鍍化學原料之損失則估計約為5,000,000港元。儘管本集團現時仍然與獨立損失理算師共同評估有關損失，本集團亦正在與保險商磋商有關賠償問題，惟尚未能確定最終會收到多少保險賠償金以彌補本集團之損失。雖然意外導致供本集團內部製造業務使用的元件PCB的日常生產運作中斷，本集團已向其他供應商搜求此等PCB元件。最重要的是，本集團之主要製造業務運作正常，而意外中並無生命損失。

應本公司之要求，股份已於二零零九年三月十二日下午二時三十七分起暫停買賣，並會繼續如此，直至本公司發表有關債權人計劃之進一步進展（屬股價敏感事項）的公佈為止。

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林文燦博士、丁麗玲女士、丁麗華女士、楊卓光先生及林承毅先生；而本公司之獨立非執行董事為吳志揚先生、譚旭生先生及何樂昌先生。

承董事會命  
毅力工業集團有限公司  
主席  
林文燦

香港，二零零九年三月十九日

\* 僅供識別